

Cennik usług serwisowych FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.**obowiązujący od 01.01.2022****kotły na biomasę**

Lp.	Rodzaj interwencji	Cena brutto (zł)	Uwagi	Typ zlecenia
1	Wymiana rury bezpieczeństwa podajnika (łącznie elastyczny) (cena za metr) - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	700,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
2	Wymiana fotokomórki - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	600,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
3	Wymiana zapalarki - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	450,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
4	Wymiana czujnika STB - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	450,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
5	Wymiana czujnika temperatury - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	450,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
6	Wymiana paleniska kotła - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	2 700,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
7	Wymiana motoreduktora - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	1 000,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
8	Wymiana wentylatora - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	1 000,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
9	Wymiana ślimaka - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	850,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
10	Wymiana kolana paleniska - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	450,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
11	Wymiana zgarniacza szlaki - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	680,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
12	Wymiana komory powietrznej - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	1 200,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
13	Wymiana płyty głównej - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	2 500,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
14	Wymiana sterownika kotła - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	2 500,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
15	Wymiana siłownika Barberi - uszkodzenie niegwarancyjne w kotle o mocy do 40 kW	800,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Interwencja niegwarancyjna
16	Montaż sterownika pokojowego firmy Tech	600,00	Cena dotyczy urządzenia i usługi	Praca dodatkowa
16	Wezwanie niezasadne serwisu - weryfikacja pracy instalacji oraz w razie konieczności: przewożenie pelletu; optymalizacja nastaw; wykonanie czyszczenia i konserwacji należących do czynności eksploatacyjnych Użytkownika; ponowne przeszkolenie Użytkownika.	600,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
17	Niegwarancyjne uruchomienie kotła	700,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
18	Przegląd gwarancyjny i pogwarancyjny kotła do 40 kW	1 000,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
19	Uruchomienie zablokowanego zgarniacza szlaki, podajnika	700,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
20	Usunięcie wycieków hydraulicznych i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	700,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
21	Uruchomienie kotła po zadziałaniu zabezpieczenia STB i diagnoza przyczyny powstania tej usterki	700,00	Cena dotyczy usługi	Praca dodatkowa
22	Przegląd instalacji w celu przywrócenia gwarancji (np. na skutek nieautoryzowanej ingerencji)	1 000,00	Cena dotyczy usługi	Usługa niegwarancyjna